


УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «СШ №9»
Д.А. Трофимова



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание МКОУ «СШ №9»
1.2. Адрес объекта Тульская область, город Ефремов, ул Красноармейская дом 68
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4555,3 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже). _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 16 600 кв. м
1.4. Год постройки здания 1965г., последнего капитального ремонта _____ - _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий, лето 2023г., капитального _____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9», МКОУ «СШ №9»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301840, Тульская область, город Ефремов, улица Красноармейская д.68.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация муниципального образования город Ефремов
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301840, Тульская обл., г. Ефремов, улица Свердлова д.43; тел.: 8(48741) 6-25-32

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг образование среднее общее

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 396

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ДА

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- 1) маршрутное такси №2 (до остановки «9 школа»); 2) №5, 3 (до остановки «Администрация»); 3) №4 (до остановки «Универмаг», «Администрация»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (подъем к школе под углом $\approx 7^\circ$)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2019 г.
в рамках исполнения программы финансирования учреждения
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_____» _____

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «_____» _____ 20____ г.

3. Решения Комиссии _____ от «_____» _____ 20____ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание МКОУ «СШ №9»
1.2. Адрес объекта Тульская область, г. Ефремов, ул. Красноармейская, д. 68
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4555,3 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), 16 600 кв. м кв.м.
1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий, лето 2018 г.*, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9» (МКОУ «СШ №9»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301840, Тульская область, город Ефремов, ул. Красноармейская, д. 68
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация муниципального образования город Ефремов
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301840, Тульская область, город Ефремов, улица Свердлова д.43 тел.: 8(48741) 6-25-32

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

2.2 Виды оказываемых услуг образование среднее общее

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

396

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- 1) маршрутное такси №2 (до остановки «9 школа»); 2) №,5, 3 (до остановки «Администрация»);
3) №4 (до остановки «Универмаг», «Администрация»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 100 _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ 2 _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (подъем к школе под углом $\approx 7^\circ$)

ε Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8.	Все зоны и участки	Ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____
Трофимова Л.А. _____ Директор МКОУ «СП №9» _____ телефон (48741) 6-55-56

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

город Ефремов

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«_____» _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание МКОУ «СШ №9»
- 1.2. Адрес объекта Тульская область, город Ефремов, ул. Красноармейская, д. 68
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4555,3 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 16 600 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта _____ - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2018 г., капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9», МКОУ «СШ №9»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301840, Тульская область, город Ефремов, улица Красноармейская, дом 68

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- 1) маршрутное такси №2 (до остановки «9 школа»); 2) №5, 3 (до остановки «Администрация»; 3) №4 (до остановки «Универмаг», «Администрация»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет ((подъем к школе под углом $\approx 7^\circ$)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
-----------	--	---

1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № П/П	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (капитальный), необходима консультация со специалистами	2	2
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)	5	5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный), необходима консультация со специалистами		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (капитальный), необходима консультация со специалистами	10	10
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный), необходима консультация со специалистами	13	13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Ремонт (капитальный), необходима консультация со специалистами		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (капитальный), необходима консультация со специалистами	14	14

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____ ДЧ-И _____

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7 ξ	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8.	Все зоны и участки	Ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2019 г.

в рамках исполнения программы финансирования учреждения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 1 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 1 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 1 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 1 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 25 _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 2 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Кузнецов В.Н. – заместитель председателя комитета
по образованию администрации МО город Ефремов
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Ишанова О.В. – главный специалист комитета
по образованию администрации МО город Ефремов
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Ильичёва М.Л. – председатель местной организации
Всероссийского общества слепых
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Пономарёва Н.Т. – председатель местной организации
Всероссийского общества глухих
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Трофимова Л.А. - директор МКОУ «СШ №9»
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Матвеева О.Г. - зам. директора по безопасности МКОУ «СШ №9» _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «_____» _____ 2018 г. (протокол № _____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 9»,

301840, Тульская область, город Ефремов, улица Красноармейская, д. 68

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1] -	Вход (входы) на территорию	Есть	3	1	Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН	все	Приобретение и установка	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	14	Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей, тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Неровная укладка асфальты	К.О.С	Приобретение и установка бордюров, тактильных средств, ремонт асфальтового покрытия	Тр
1.3	Лестница (наружная)	есть		15	Отсутствие пандусов, контрастной маркировки крайних ступеней, ширина поступей менее 0,4 м, высота подъемов ступеней – более 0,12 м, нет поручней.	К.О.С.	Приобретение и установка пандуса. Нанесение маркировки. Установка поручней. Ремонт ступеней.	ТР
1.4	Пандус (наружный)	Нет			Отсутствует пандус	Все	Приобретение и установка пандуса	ТР
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-----	-----	-----	----
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН, нет мест отдыха на участке.	Все	Приобретение и размещение информационной поддержки на всех путях движения МГН, оборудование мест отдыха.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И (г)	1	2	Текущий ремонт ТР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

]

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

МКОУ «СШ №9», 301840, Тульская область, город Ефремов, ул. Красноармейская, д. 68

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		15	Отсутствие пандусов, контрастной маркировки крайних ступеней. Ступени не одинаковой формы; ширина ступеней менее 0,4 м.	К.О.С	Приобретение и монтаж пандусов, контрастной маркировки крайних ступеней, ремонт ступеней.	ТР.
2.2	Пандус (наружный)	нет	--	--	Отсутствует пандус	К.О.С.	Приобретение и установка пандуса	ТР.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	4	5				
2.4	Дверь (входная)	Есть	5	3,4	Отсутствие противударной полосы. Отсутствие информирующих дублирующих рельефных знаков.	К	Установка дублирующих рельефных знаков.	ТР
2.5	Тамбур	есть	6	17	Скользкое покрытие при намокании.	все	Замена полового покрытия.	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И(Г)	4	3,4	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**МКОУ «СШ №9», 301840, Тульская область, город Ефремов, ул. Красноармейская, д. 68

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	7	18	Отсутствие пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстового табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем тактильной схемы. Скользкое половое покрытие.	Г,С.	Приобретение пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстового табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильной схемы, Замена скользкого полового покрытия на не скользящее.	ТР.
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	8	19-21	Отсутствие поручней, отсутствие рельефных обозначений этажей, Отсутствие пандусов, контрастной маркировки крайних ступеней.	О,С,К.	Приобретение и установка поручней и рельефных обозначений этажей, Приобретение и установка пандусов.	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Отсутствие	К	Приобретение и установка пандусов	ТР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть	9	22	Отсутствие информирующих обозначений помещений (нет дублирования рельефными знаками); противоударной полосы.	К,С	Приобретение и замена дверных полотен. Приобретение рельефных знаков, установка противоударной полосы.	ТР

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		1a	Отсутствует тактильная информация.	С	Приобретение и монтаж тактильной информации.	ТР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Выключатели установлены на высоте более 0,8 м.	Все	Установить выключатели на высоте не более 0,8м.	ТР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И(г)	7,8,9		ТР

1
* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**МКОУ «СШ №9», 301840, Тульская область, город Ефремов, ул. Красноармейская, д. 68

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1]	Кабинетная форма обслуживания	Есть	10	23	Отсутствие тактильной информации, нет крючков для костылей.	Все	Приобретение тактильной информации, крючков для костылей.	ТР.
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	11	26		Все		ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Выключатели установлены на высоте более 0,8 м.	все	Установить выключатели на высоте не более 0,8м	Тр

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И(Г)	10	3а	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1 Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант Ш – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1 Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**МКОУ «СШ №9», 301840, Тульская область, город Ефремов, ул. Красноармейская, д. 68

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	13	9	Ширина дверного проема менее 0,9м. Отсутствуют: тактильная маркировка санузла, опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения, крючки для костылей, связь с диспетчером, аварийное освещение.	Все	Расширение дверного проема, Приобретение и установка тактильной маркировки санузла; опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений; крючков для костылей; системы связи с диспетчером, аварийного освещения.	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	--	--	----	---	----	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	14	27-28	Отсутствие индивидуальных шкафов	все	Приобретение и установка индивидуальных шкафов	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина дверного проема менее 0,9 м. Отсутствуют: тактильная маркировка санузла, опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения; крючки для костылей; связь с диспетчером; аварийное освещение. Выключатели и розетки на высоте более 0,8м.	Все	Расширение дверного проема; Приобретение и установка тактильной маркировки санузла; опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений; крючков для костылей; системы связи с диспетчером, аварийного освещения. Установка выключателей и розеток на высоте не более 0,8	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г)	2	8	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**МКОУ «СШ №9», 301840, Тульская область, город Ефремов, ул. Красноармейская, д. 68

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствие световой системы оповещения о пожаре.	Все	Установка средств визуального информирования	ТР.
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствуют средства акустического информирования	Все	Установка средств акустического информирования	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют средства тактильного информирования	Все	Установка средств тактильного информирования	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Отсутствуют средства информирования	все	Установка средств информирования	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(г)		29-30	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____